

„RIZIKA PRÁCE“

Informace o možných rizicích v PREOL, a.s.

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce § 101 informuje PREOL, a.s. fyzické a právnické osoby, které se zdržují s jejím vědomím v areálu podniku, o rizicích možného ohrožení jejich života a zdraví a nezbytných opatřeních k jejich minimalizaci. Informace o rizicích je v případě vykonávání činností v PREOL, a.s. doplněna vstupním školením při vstupu do společnosti, seznámením s riziky pro konkrétní pracoviště při školení z místních podmínek a dále upřesňována v písemném povolení k práci.

Nebezpečí a rizika, která se mohou vyskytovat v PREOL, a.s.	
Nebezpečí a rizika	Opatření k minimalizaci rizika
Základní riziko ohrožení zdraví	<ul style="list-style-type: none"> - Dodržovat ohlašovací povinnost při vstupu do výrobních prostorů - zákaz zahájení práce bez příslušného povolení k práci - Znalost způsobu přivolání HZSP a lékařské pomoci
Zasažení nebezpečnou látkou: Poleptání: kyselina dusičná, sírová, chlorovodíková, fosforečná, hydroxid sodný, metanolát sodný Opaření, popálení: pára, parní kondenzát, dotyk s horkými částmi zařízení Podchlazení, omrznutí: kapalný dusík Nadýchání, nevolnost, otrava: únik hořlavé kapaliny Hluk Prach	<ul style="list-style-type: none"> - používat ochranný oděv kyselinovzdorný, ochranné brýle, ochrannou obuv, případně další ochranné pomůcky povinné používat v provozech - při práci dodržovat bezpečnostní předpisy pracoviště - znalost způsobu přivolání rychlé lékařské pomoci - používat OOPP na ochranu sluchu - používat OOPP na ochranu dýchacích orgánů
Zasažení neviditelným zdrojem energie: zasažení elektrickým proudem, zářením zobrazovacích jednotek nebezpečí spojená se svářením, broušením, řezáním	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat bezpečnostní předpisy pracoviště - nedotýkat se poškozených el. zařízení, zásuvek, kabelů apod. - zákaz neodborného zásahu do elektroinstalace a přírodních kabelů - nepohybovat se v prostoru svářečských a jiných prací
Zachycení dopravním prostředkem: automobil, kolejové vozidlo, vysokozdvizný vozík, zdvihací zařízení, jízdní kolo	<ul style="list-style-type: none"> - dodržovat dopravní předpisy, předepsanou rychlost v podniku, snížený průjezdný profil (Dopravní řád podniku) - dodržovat zákaz vjezdu vozidel do provozních prostor - přecházet koleje po označených přechodech - respektovat výstražné značky a výstražná znamení vozidel a strojů - nepodlézat nebo nepřelézat odstavené železniční vagóny

Zachycení pohybující se částí stroje: dopravní pás, šnekový dopravník, čerpadlo, elektromotor, elektrický ruční nástroj	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz dotýkat se rukou nebo předměty pohybujících se částí zařízení - vyloučit pohyb osob v blízkosti dopravníkových pásů
Nebezpečí pádu: kluzký povrch, pád do hloubky, z výšky, nebezpečí zakopnutí, pád do vody	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz pohybu mimo komunikace - nevstupovat do prostor označených zákazovými a příkazovými značkami a symboly - opatrnost při chůzi po komunikacích vnějších i vnitřních (rošty, schody, lávky) - používat při chůzi na plošinách a lávkách zábradlí - při pohybu v provozech používat vhodnou obuv - při práci ve výškách a nad volnou hloubkou používat OOP proti pádu
Požár, výbuch, výron plynů a prachů: směs par hořlavých kapalin se vzduchem, organický prach zranění tlakovou vlnou, letícími a padajícími předměty nadýchání zplodinami hoření	<ul style="list-style-type: none"> - zákaz zahájení práce bez příslušného povolení k práci - zákaz práce s otevřeným ohněm - zákaz kouření - používání přístrojů, náradí, odpovídající podmínkám výrobních prostor - používání antistatických oděvů a obuvi v prostorech s nebezpečím výbuchu - označení prostor bezpečnostními tabulkami - dodržování požárního řádu a evakuačního plánu

Důležitá telefonní čísla pro případ mimořádné události	Ohlašovna požárů	Ohlašovna úrazů
Při práci v areálu Lovochemie, a.s., PREOL, a.s. nebo PREOL FOOD, a.s. vždy volat	416 561 500; 416 562 403	416 561 550; 416 562 403
Při práci mimo areál volat	150	155